

Ordem	Mês-Base	Unidade da Federação	Natureza da Ocorrência	Objeto	Descrição da Ocorrência	Ação Resultante	Momento da Ação	Data da Publicação do Relatório de Ocorrências
1	Janeiro/2019	Todas	Inclusão	Composições de Custos	Foram elaboradas composições de custos referentes aos serviços empregados no beneficiamento do aço naval, utilizado em Instalações Públicas Portuárias de Pequeno Porte (IP4), a saber: "Corte de chapa de aço com guilhotina hidráulica - Código SICRO: 1400975"; "Corte a plasma CNC em chapa com espessura de 6,3 a 10 mm - Código SICRO: 1400976"; "Dobramento de chapas metálicas com espessuras de 6,3 a 10 mm - Código SICRO: 1400977"; "Solda elétrica manual de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX - Código SICRO: 1408028"; "Solda tipo MIG manual - Código SICRO: 1400978"; "Solda tipo MIG automatizada - Código SICRO: 1408027"; "Tratamento em chapa de aço por esteira contínua - Código SICRO: 2419789"; "Beneficiamento de aço naval para construção de instalações portuárias de pequeno porte - Código SICRO: 7119678"; "Transporte interno em estaleiro para movimentação de peças - Código SICRO: 7119646"; "Lançamento da embarcação sobre carreira em água - Código SICRO: 7119647"; e "Administração local do Estaleiro Padrão - Código SICRO: 7119788".	Inclusão das composições de custos 1400975, 1400976, 1400977, 1408028, 1400978, 1408027, 2419789, 7119678, 7119646, 7119647 e 7119788.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019
2	Janeiro/2019	Todas	Inclusão	Relatórios Sintéticos de Equipamentos, Materiais e Mão de Obra	Em decorrência da criação das composições de custos referentes aos serviços de Beneficiamento do aço naval, foram criados novos insumos e operadores, a saber: "M0254 - Gás argônio", "M0255 - Gás CO2", "M4412 - Conjunto de consumíveis para corte plasma em aço carbono", "M4413 - Eletrodo E7056 diâmetro 0,9 mm", "M3795 - Instalações do Estaleiro Padrão para beneficiamento de estruturas navais, inclusive mobiliário, equipamentos de informática e de segurança", "E9205 - Equipamento de corte a plasma CNC - 12000 x 5500 mm - 19,5 kW", "E9206 - Equipamento de solda MIG automática com acessórios - 14,6 kVA", "E9207 - Máquina retificadora de solda elétrica 425 A - 18,7 kW", "E9503 - Guilhotina hidráulica 16 x 6100 mm - 40 CV", "E9505 - Prensa dobradeira capacidade 320 t - comprimento até 3100 mm - 30 kW", "E9525 - Ponte rolante capacidade 15 t - vão até 15 m - com acessórios - 20 kW", "E9532 - Equipamento de solda MIG com acessórios - 14,6 kVA", "E9528 - Empilhadeira a diesel com capacidade de 4 t - 60 kW", "P9803 - Almoxarife", "P9826 - Chefe setor de finanças", "P9850 - Copeiro", "P9854 - Recepcionista", "P9889 - Técnico da qualidade", "P9900 - Comprador" e "P9848 - Desenhista".	Inclusão dos insumos M0254, M0255, M4412, M4413, M3795, P9803, P9826, P9850, P9854, P9889, P9900, P9848, E9205, E9206, E9207, E9503, E9505, E9525, E9532 e E9528.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019
3	Janeiro/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	Inconsistência na velocidade de perfuração do equipamento "E9574 - Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW" em composições de custos referentes aos serviços de desmonte de rocha. O ajuste da velocidade resultou em adequações nas produções de equipe de serviços relacionados ao desmonte de rocha, bem como em ajustes das utilizações operativa e improdutivas dos equipamentos empregados nos serviços.	Adequação da produção de equipe das composições de custos 5502993, 5502663, 5502742, 5502768, 5502794, 5502743, 5502769, 5502795, 5502744, 5502770, 5502796, 5502745, 5502771, 5502797, 5502746, 5502772, 5502798, 5502747, 5502773, 5502799, 5502748, 5502774, 5502800, 5502749, 5502775, 5502801, 5502750, 5502776, 5502802, 5502751, 5502777, 5502803, 5502752, 5502778, 5502804, 5502753, 5502779, 5502805, 5502886, 5502887, 5502888, 5505768, 4816010 e 6219518. Adequação de quantidades e utilizações operativa e improdutiva nas patrulhas mecânicas das composições de custos 5502663, 5502742, 5502768, 5502794, 5502743, 5502769, 5502795, 5502744, 5502770, 5502796, 5502745, 5502771, 5502797, 5502746, 5502772, 5502798, 5502747, 5502773, 5502799, 5502748, 5502774, 5502773, 5502799, 5502748, 5502774, 5502800, 5502749, 5502775, 5502801, 5502750, 5502776, 5502775, 5502801, 5502750, 5502776, 5502802, 5502751, 5502777, 5502803, 5502752, 5502778, 5502804, 5502753, 5502779, 5502805, 5502886, 5502887, 5502888, 4816010 e 6219518.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019
4	Janeiro/2019	Todas	Exclusão	Composições de Custos	Inconsistência na utilização dos equipamentos "E9117 - Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m ³ - 96 kW" e "E9540 - Trator de esteiras com lâmina - 112 kW" na composição de custos do serviço de "Escavação em material de 3ª categoria - Código SICRO: 5502993", sendo procedida a exclusão de tais insumos.	Exclusão dos equipamentos E9117 e E9540 da composição de custos 5502993.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019
5	Janeiro/2019	Todas	Inclusão	Composições de Custos	Na composição de custos do serviço "Escavação em material de 3ª categoria - Código SICRO: 5502993" não foram previstos os insumos "E9646 - Compressor de ar portátil de 124 PCM - 27 kW" e "M2141 - Nonel de iniciação para fogacho com 6 m", este com quantidade de 0,15000 unidades.	Inclusão dos insumos E9646 e M2141 na composição de custos 5502993.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019
6	Janeiro/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	Os quantitativos dos materiais adotados na composição de custos do serviço de "Escavação em material de 3ª categoria - Código SICRO: 5502993" estão equivocados, sendo ajustados para os seguintes valores: "M2062 - Coroa para perfuratriz T38 - D = 2 1/2" = 0,00045 unidades; "M2042 - Emulsão explosiva encartuchada" = 0,56000 kg; "M2065 - Haste para perfuratriz de esteira T38 de 1 1/2" x 3 m" = 0,00034 unidades; "M2066 - Luva para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" = 0,00034 unidades; "M2143 - Nonel de ligação" = 0,01571 unidades; "M2067 - Punho para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" = 0,00028 unidades; "M2145 - Série de brocas S-12 - D = 22 mm" = 0,00333 unidades.	Revisão da quantidade do insumo M2062 de 0,00034 para 0,00045 unidades; Revisão da quantidade do insumo M2042 de 0,51000 para 0,56000 kg; Revisão da quantidade do insumo M2065 de 0,00019 para 0,00034 unidades; Revisão da quantidade do insumo M2066 de 0,00028 para 0,00034 unidades; Revisão da quantidade do insumo M2143 de 0,01570 para 0,01571 unidades; Revisão da quantidade do insumo M2067 de 0,00016 para 0,00028 unidades; Revisão da quantidade do insumo M2145 de 0,00075 para 0,00333 unidades.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019

Ordem	Mês-Base	Unidade da Federação	Natureza da Ocorrência	Objeto	Descrição da Ocorrência	Ação Resultante	Momento da Ação	Data da Publicação do Relatório de Ocorrências
7	Janeiro/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	A quantidade do material "M2145 - Série de brocas S-12 - D = 22 mm" está equivocada nas composições de custos referentes ao serviço de "Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria", assim como nos serviços de "Escavação em material de 3ª categoria - Código SICRO: 5502993" e "Escavação e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 0 a 50 m - Código SICRO: 5502663", sendo ajustado para 0,00333 unidades.	Alteração da quantidade do insumo M2145 para 0,00333 unidades nas composições de custos 5502742, 5502768, 5502794, 5502743, 5502769, 5502795, 5502744, 5502770, 5502796, 5502745, 5502771, 5502797, 5502746, 5502772, 5502798, 5502747, 5502773, 5502799, 5502748, 5502774, 5502800, 5502749, 5502775, 5502801, 5502750, 5502776, 5502802, 5502751, 5502777, 5502803, 5502752, 5502778, 5502804, 5502753, 5502779, 5502805, 5502886, 5502887 e 5502888.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019
8	Janeiro/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	Adequação na descrição do serviço "Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 0 a 50 m sem transporte - Código SICRO: 5502663", sendo alterado para "Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 0 a 50 m".	Alteração da descrição da composição de custos 5502663.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019
9	Janeiro/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	Incoerência na adoção do insumo "M1747 - Tubo de aço do sistema Symmetrix de 76,2 x 8 mm" na composição de custos do serviço de "Enfilagem tubular injetada sistema AT D = 76 mm em túnel classe VI - Código SICRO: 6219506", devendo ser alterado para o insumo "M1746 - Tubo de aço do sistema AT de 76,1 x 5,6 mm".	Substituição do insumo M1747 pelo insumo M1746 na composição de custos 6219506.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019
10	Janeiro/2019	Todas	Inclusão	Composições de Custos	Foram elaboradas composições de custos referentes aos serviços de sinalização náutica.	Inclusão das composições de custos 5300992, 5300993, 5300994, 5300995, 5300996, 5300997, 5300998, 5300999, 5301000, 5301001, 5301002, 5301003, 5301087, 5301088, 5301004, 5301005, 5301006, 5301007, 5301008, 5301009, 5301010, 5301011, 5301012, 5301013, 5301014, 5301015, 5301016, 5301017, 5301018, 5301019, 5301020, 5301021, 5301022, 5301023, 5301024, 5301025, 5301026, 5301027, 5301028, 5301029, 5301030, 5301031, 5301032, 5301033, 5301034, 5301035, 5301036, 5301037, 5301038, 5301039, 5301040, 5301041, 5301042, 5301043, 5301044, 5301045, 5301046, 5301047, 5301048, 5301049, 5301050, 5301051, 5301052, 5301053, 5301054, 5301055, 5301056, 5301057, 5301058, 5301059, 5301060, 5301061, 5301062, 5301063, 5301064, 5301065, 5301066, 5301067, 5301068, 5301069, 5301070, 5301071, 5301072, 5301073, 5301074, 5301075, 5301076, 5301077, 5301078, 5301079, 5301080, 5301081, 5301082, 5301083, 5301084, 5301085, 5301086, 1400969, 1400970, 1400971, 1400972, 2408068, 3108073, 3108071, 3807862, 4815802, 4815803 e 4815804.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019
11	Janeiro/2019	Todas	Alteração	Relatório Sintético de Mão de Obra	O insumo "P9857 - Marinheiro de convés" necessita de complementação em sua descrição, necessitando ser alterado para "P9857 - Marinheiro de convés - mensalista".	A descrição do insumo P9857 foi revisada.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019
12	Janeiro/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	A descrição da composição de custos do serviço de "Corte de perfil metálico com espessura de até 1/8" com máquina policorte - Código SICRO: 1419543" apresenta informações em ordem inversa, devendo ser ajustado para "Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8". Outrossim, a produção de equipe do referido serviços está equivocada, sendo alterada de "250,00" para "249,00" unidades.	A descrição da composição de custo 1419543 foi revisada. Ajuste na produção de equipe da composição de custos 1419543.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019
13	Janeiro/2019	Todas	Inclusão	Relatórios Sintéticos de Equipamentos, Materiais e Mão de Obra	Em decorrência da criação das composições de custos referentes aos serviços de Sinalização náutica, foram criados os insumos "M3360 - Chumbador para concreto Tecbolt de 8 mm", "M3361 - Corrente de elo soldado em aço SAE 1010/1020 espessura 1" - acabamento polido", "M3362 - Corrente de elo soldado em aço SAE 1010/1020 espessura 1/2" - acabamento polido", "M3363 - Corrente de elo soldado em aço SAE 1010/1020 espessura 3/4" - acabamento polido", "M3364 - Lanterna de sinalização náutica c/ acessórios de fixação - alcance 2 MN", "M3365 - Lanterna de sinalização náutica c/ acessórios de fixação - alcance 3 MN", "M3366 - Lanterna de sinalização náutica c/ acessórios de fixação - alcance 4 MN", "M3367 - Lanterna de sinalização náutica c/ acessórios de fixação - alcance 5 MN", "M3368 - Lanterna de sinalização náutica c/ acessórios de fixação - alcance 8 MN", "M3369 - Manilha âncora 5/8" em aço forjado com porca e cupilha", "M3370 - Manilha reta 1 1/2" em aço forjado com porca e cupilha", "M3371 - Manilha reta 1" em aço forjado com porca e cupilha", "M3909 - Bico de corte a plasma - 65A", "M3910 - Bico de corte a plasma - 45A", "M3911 - Bocal de corte a plasma manual", "M3912 - Capa de retenção 45A/65A/85A/105A", "M3913 - Eletrodo", "M3914 - Distribuidor de gás", "M3915 - Parafuso sextavado em aço inox de 1/2" x 1 1/2", "M3916 - Porca em aço inox - D = 1/2", "M3917 - Arruela lisa em aço inox - D = 1/2", "M3918 - Disco de serra circular com 80 dentes multi material - D = 10", "M3919 - Lixa nº 360", "M3920 - Diluente para tinta epóxi óxido de ferro", "M3921 - Tinta epóxi óxido de ferro", "M3922 - Diluente para esmalte poliuretano de dois componentes", "M3923 - Tinta esmalte poliuretano de dois componentes", "M3924 - Catalisador primer", "M3925 - Tinta fundo fosfatizante", "M3926 - Luva de aço - D = 1/2", "M3927 - Plug ou bujão de aço - D = 1/2", "M3928 - Tubo de aço - E = 3,35 mm e D = 3", "M3929 - Tubo de aço - E = 3 mm e D = 6", "M3930 - Canteoniera em aço de 2" x 2" x 3/16", "M3931 - Canteoniera em alumínio de 1.1/2" x 1.1/2" x 3/16", "M3932 - Parafuso sextavado em aço inox M8 x 20mm", "M3933 - Porca em aço inox para parafuso sextavado M8", "M3934 - Arruela lisa em aço inox para parafuso sextavado M8", "M3935 - Arruela de pressão em aço inox para parafuso sextavado M8", "M3936 - Parafuso sextavado em aço inox de 1/2" x 1/2", "M3939 - Barra redonda de aço SAE 1020 - D = 1", "P9856 - Marinheiro de convés", "E9251 - Fonte de plasma para corte manual - 65A - 15 kW", "E9252 - Serra de esquadria com braço telescópico - D = 10" - 1,8 kW", "E9253 - Rebordadeira diâmetro máximo 3m - 4,85 kW", "E9254 - Dobradeira viradeira manual comprimento máximo de dobra de até 2000 mm 15 kW" e "E9255 - Fonte de plasma para corte manual - 45A - 10 kW".	Inclusão dos insumos M3360, M3361, M3362, M3363, M3364, M3365, M3366, M3367, M3368, M3369, M3370, M3371, M3909, M3910, M3911, M3912, M3913, M3914, M3915, M3916, M3917, M3918, M3919, M3920, M3921, M3922, M3923, M3924, M3925, M3926, M3927, M3928, M3929, M3930, M3931, M3932, M3933, M3934, M3935, M3936, M3939, P9856, E9251, E9252, E9253, E9254 e E9255.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019
14	Janeiro/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	A composição de custos do serviço de "Recuperação ambiental de áreas degradadas com placas de tela verde - Código SICRO: 4413016" não previu o insumo "M0004 - Aço CA 50", necessário à fixação da tela verde.	Inclusão do insumo M0004 na composição de custos 4413016, assim como as parcelas referentes ao transporte.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019
15	Janeiro/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos e Relatório Sintético de Materiais	A utilização do termo "metacaulim" nas composições de custos referentes aos serviços de "Concreto autoadensável com metacaulim fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais - Código SICRO: 1107902", "Concreto autoadensável com metacaulim fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais - Código SICRO: 1107906", "Concreto autoadensável com metacaulim fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais - Código SICRO: 1106159", "Concreto autoadensável com metacaulim fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais - Código SICRO: 1107910", "Concreto autoadensável com metacaulim fck = 45 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais - Código SICRO: 1107911", "Concreto autoadensável com metacaulim fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais - Código SICRO: 1107912" e "Concreto autoadensável com metacaulim fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais - Código SICRO: 1100658" está incorreta. Sendo assim, o termo "metacaulim" deve ser alterado para "silicato de alumínio", assim como no insumo M0012.	Revisão das descrições das composições de custos 1107902, 1107906, 1106159, 1107910, 1107911, 1107912 e 1100658. Revisão da descrição do insumo M0012.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019
16	Janeiro/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	As descrições dos serviços de "Sub-base de concreto adensado por vibração com brita comercial - Código SICRO: 4011218", "Sub-base de concreto adensado por vibração com brita produzida - Código SICRO: 4011217", "Sub-base de concreto com equipamento de pequeno porte com brita comercial - Código SICRO: 4011216" e "Sub-base de concreto com equipamento de pequeno porte com brita produzida - Código SICRO: 4011215" carecem de ajustes no que se refere aos agregados empregados. Desse modo, os referidos serviços tiveram suas descrições alteradas, a saber: "Sub-base de concreto adensado por vibração - areia e brita comerciais - Código SICRO: 4011218"; "Sub-base de concreto adensado por vibração - areia extraída e brita produzida - Código SICRO: 4011217"; "Sub-base de concreto com equipamento de pequeno porte - areia e brita comerciais - Código SICRO: 4011216"; e "Sub-base de concreto com equipamento de pequeno porte - areia extraída e brita produzida - Código SICRO: 4011215".	As descrições dos serviços 4011218, 4011217, 4011216 e 4011215 foram revisadas.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019

Ordem	Mês-Base	Unidade da Federação	Natureza da Ocorrência	Objeto	Descrição da Ocorrência	Ação Resultante	Momento da Ação	Data da Publicação do Relatório de Ocorrências
17	Janeiro/2019	Todas	Exclusão	Composições de Custos	As composições de custos referentes aos serviços de retaludamento perderam utilidade no sistema de custos.	Exclusão das composições de custos 4413992, 4413991, 4413929, 4413913, 4413930, 4413914, 4413931, 4413915, 4413932, 4413916, 4413933, 4413917, 4413934, 4413918, 4413935, 4413919, 4413925, 4413909, 4413926, 4413910, 4413924, 4413908, 4413927, 4413911, 4413928, 4413912, 4413907, 4413958, 4413959, 4413960, 4413961, 4413962, 4413963, 4413964, 4413954, 4413955, 4413953, 4413956 e 4413957.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019
18	Janeiro/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	A descrição da composição de custos do serviço de "Regularização de erosão superficial em terreno plano - Código SICRO: 4413986" deve ser ajustada para "Regularização de superfície com motoniveladora".	A descrição da composição de custos 4413986 foi revisada.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019
19	Janeiro/2019	Todas	Exclusão	Composições de Custos	Incoerência na adoção dos insumos "E9522 – Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 1500 l – 6,5 kW" e "M1946 – Emulsão asfáltica RR-1C" na composição de custos do serviço de "Correção de defeitos com mistura betuminosa - Código SICRO: 4915703", devendo ser realizada a exclusão dos referidos insumos.	Exclusão dos insumos E9522 e M1946 da composição de custos 4915703.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019
20	Janeiro/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	Em decorrência da exclusão dos insumos "E9522 – Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 1500 l – 6,5 kW" e "M1946 – Emulsão asfáltica RR-1C" na composição de custos do serviço de "Correção de defeitos com mistura betuminosa, inclusive pintura de ligação - Código SICRO: 4915703", a descrição da referida composição de custos deve ser alterada para "Correção de defeitos com mistura betuminosa - Código SICRO: 4915703".	Revisão da descrição da composição de custos 4915703.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019
21	Janeiro/2019	Todas	Inclusão	Composições de Custos	Em substituição ao insumo "M1946 – Emulsão asfáltica RR-1C", previamente utilizado na composição de custos do serviço de "Correção de defeitos com mistura betuminosa - Código SICRO: 4915703", tornou-se necessária a criação do insumo "M3900 - Emulsão asfáltica RR-1C com polímero".	Inclusão do insumo M3900 no SICRO.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019
22	Janeiro/2019	Todas	Exclusão	Composições de Custos	A composição de custos do serviço de "Micro revestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - brita comercial - Código SICRO: 4011408" está prevista equivocadamente como atividade auxiliar no serviço de "Limpeza de cimento asfáltico derramado na pista de rodovia pavimentada - Código SICRO: 4915791".	Exclusão da atividade auxiliar 4011408 da composição de custos 4915791.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019
23	Janeiro/2019	Todas	Inclusão	Composições de Custos	Ausência do insumo "M1385 - Disco diamantado - D = 350 mm" em composições de custos que contemplam o insumo "E9591 - Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW", a saber: "Lábios poliméricos 20 x 30 mm em junta de pavimento de concreto - confecção e assentamento - Código SICRO: 0307084", "Serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento com selante a frio - Código SICRO: 4011537", "Limpeza, serragem e enchimento de trincas em pavimento de concreto com CAP - Código SICRO: 4915695", "Limpeza, serragem e enchimento de trincas em pavimento de concreto com CAP com polímero - Código SICRO: 4915696", "Limpeza, serragem e enchimento de trincas em pavimento de concreto com selante elástico a frio - Código SICRO: 4915694", "Recuperação de desgaste superficial em pavimentos de concreto - Código SICRO: 4915748", "Remendo em placa de pavimentos de concreto - Código SICRO: 4915753", "Remendo profundo com demolição mecânica e serra - Código SICRO: 4915746", "Tapa buraco com serra corta piso - Código SICRO: 4915757" e "Tratamento de fissuras transversais com abertura maior que 1,0 mm em pavimentos de concreto - Código SICRO: 4915750".	Inclusão do insumo M1385 nas composições de custos 0307084, 4011537, 4915695, 4915696, 4915694, 4915748, 4915753, 4915746, 4915757 e 4915750.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019
24	Janeiro/2019	Todas	Inclusão	Composições de Custos	Nas composições de custos dos serviços de "Recuperação de desgaste superficial em pavimentos de concreto - Código SICRO: 4915749", "Remendo em placa de pavimentos de concreto - Código SICRO: 4915753", "Remendo profundo com demolição mecânica e serra - Código SICRO: 4915746" e "Tratamento de fissuras transversais com abertura maior que 1,0 mm em pavimentos de concreto - Código SICRO: 4915750" não foi previsto o insumo "M1391 - Ponteiro para martelete 22 x 1.000 mm".	Inclusão do insumo M1391 nas composições de custos 4915748, 4915753, 4915746 e 4915750.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019
25	Janeiro/2019	Todas	Inclusão	Composições de Custos	Foram elaboradas composições de custos para os serviços de "Levantamento batimétrico monofeixe transversal - SICRO: 1801637" e "Levantamento batimétrico monofeixe longitudinal - Código SICRO: 1801636".	Inclusão das composições de custos 1801637 e 1801636.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019
26	Janeiro/2019	Todas	Exclusão	Relatório Sintético de Equipamentos	Em decorrência da criação de composições de custos dos serviços de "Levantamento batimétrico monofeixe transversal - Código SICRO: 1801637" e "Levantamento batimétrico monofeixe longitudinal - Código SICRO: 1801636", o equipamento "E9602 - Embarcação de batimetria - 120 HP" perdeu utilidade no sistema de custos.	Exclusão do insumo E9602 do SICRO.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019

Ordem	Mês-Base	Unidade da Federação	Natureza da Ocorrência	Objeto	Descrição da Ocorrência	Ação Resultante	Momento da Ação	Data da Publicação do Relatório de Ocorrências
27	Janeiro/2019	Todas	Inclusão	Relatório Sintético de Equipamentos	Em decorrência da criação de composições de custos dos serviços de "Levantamento batimétrico monofeixe transversal - Código SICRO: 1801637" e "Levantamento batimétrico monofeixe longitudinal - Código SICRO: 1801636", foram criados os insumos "E9536 - Embarcação de apoio - 40 HP" e "E9539 - Equipamento de batimetria monofeixe".	Os equipamentos E9536 e E9539 foram incluídos no SICRO.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019
28	Janeiro/2019	Todas	Inclusão	Composições de Custos	Foram elaboradas composições de custos para os serviços de dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica sobre pontão flutuante.	Inclusão das composições de custos 1901607, 1901608, 1901609, 1901610, 1901611, 1901612, 1901613, 1901614, 1901615, 1901616 e 1901617.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019
29	Janeiro/2019	Todas	Inclusão	Composições de Custos	Foram elaboradas composições de custos para os serviços de dragagem de silte, areia fina, areia média, areia grossa, cascalho e cascalho fino com dragas Hopper de capacidades de 10.000 m³, 15.000 m³ e 20.000 m³.	Inclusão das composições de custos 1901518, 1901519, 1901520, 1901521, 1901522, 1901517, 1901523, 1901524, 1901525, 1901526, 1901527, 1901528, 1901529, 1901530, 1901531, 1901532, 1901533, 1901534, 1901536, 1901537, 1901538, 1901539, 1901540, 1901535, 1901542, 1901543, 1901544, 1901545, 1901546, 1901541, 1901548, 1901549, 1901550, 1901551, 1901552, 1901547, 1901553, 1901554, 1901555, 1901556, 1901557, 1901558, 1901560, 1901561, 1901562, 1901563, 1901564, 1901559, 1901566, 1901567, 1901568, 1901569, 1901570, 1901565, 1901572, 1901573, 1901574, 1901575, 1901576, 1901571, 1901578, 1901579, 1901580, 1901581, 1901582, 1901577, 1901583, 1901584, 1901585, 1901586, 1901587, 1901588, 1901590, 1901591, 1901592, 1901593, 1901594, 1901589, 1901596, 1901597, 1901598, 1901599, 1901600, 1901595, 1901601, 1901602, 1901603, 1901604, 1901605, 1901606, 1901619, 1901620, 1901621, 1901622, 1901623, 1901618, 1901625, 1901626, 1901627, 1901628, 1901629, 1901624, 1901631, 1901632, 1901633, 1901634, 1901635 e 1901630.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019
30	Janeiro/2019	Todas	Inclusão	Composições de Custos	Foram elaboradas composições de custos para os serviços de transporte de silte, areia fina, areia média, areia grossa, cascalho e cascalho fino com dragas Hopper de capacidades de 10.000 m³, 15.000 m³ e 20.000 m³.	Inclusão das composições de custos 5901642, 5901643, 5901645, 5901651, 5901652, 5901654, 5901660, 5901661, 5901663, 5901669, 5901670, 5901672, 5901678, 5901679, 5901681, 5901687, 5901688 e 5901690.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019
31	Janeiro/2019	Todas	Inclusão	Composições de Custos	Foram elaboradas composições de custos para os serviços de transporte de material de 1ª categoria com batelões autopropelidos de capacidades de 300 m³ e 500 m³, além de batelão rebocado de capacidade de 100 t.	Inclusão das composições de custos 5901697, 5901698, 5901695 e 5901696.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019
32	Janeiro/2019	Todas	Inclusão	Composições de Custos	Foram elaboradas composições de custos para os serviços de transporte de silte, areia fina, areia média, areia grossa, cascalho e cascalho fino com dragas Hopper de capacidades de 750 m³, 1.000 m³, 2.000 m³, 3.000 m³, 4.000 m³ e 5.000 m³.	Inclusão das composições de custos 5901649, 5901641, 5901644, 5901646, 5901647, 5901648, 5901658, 5901650, 5901653, 5901655, 5901656, 5901657, 5901667, 5901659, 5901662, 5901664, 5901665, 5901666, 5901676, 5901668, 5901671, 5901673, 5901674, 5901675, 5901685, 5901677, 5901680, 5901682, 5901683, 5901684, 5901694, 5901686, 5901689, 5901691, 5901692 e 5901693.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019
33	Janeiro/2019	Todas	Inclusão	Relatório Sintético de Equipamentos	Inclusão dos insumos "E9624 - Draga Hopper com capacidade de 10.000 m³", "E9625 - Draga Hopper com capacidade de 15.000 m³" e "E9626 - Draga Hopper com capacidade de 20.000 m³" em decorrência da criação de composições de custos referentes aos serviços de dragagem e transporte com dragas Hopper de capacidades de 10.000 m³, 15.000 m³ e 20.000 m³.	Os equipamentos E9624, E9625 e E9626 foram incluídos no SICRO.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019
34	Janeiro/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	Foram observadas incompatibilidades entre os equipamentos pneumáticos e seus respectivos compressores de ar empregados nas composições de custos do SICRO.	Os compressores de ar utilizados nas composições de custos foram revisados.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019
35	Janeiro/2019	Todas	Inclusão	Relatório Sintético de Equipamentos	Em decorrência do estudo de compatibilização dos compressores de ar empregados nas composições de custos do SICRO, observou-se a necessidade de criação dos insumos "E9640 - Compressor de ar portátil de 71 PCM - 15 kW", "E9641 - Compressor de ar portátil de 159 PCM - 33 kW", "E9646 - Compressor de ar portátil de 124 PCM - 27 kW", "E9648 - Compressor de ar portátil de 896 PCM - 264 kW", "E9652 - Compressor de ar portátil de 1146 PCM - 369 kW" e "E9661 - Compressor de ar portátil de 189 PCM - 46 kW".	Inclusão dos insumos E9640, E9641, E9646, E9648, E9652 e E9661.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019
36	Janeiro/2019	Todas	Inclusão	Composições de Custos	Na composição de custos do serviço de "Roçada com roçadeira costal - Código SICRO: 4915776" não foi prevista a atividade auxiliar "Confeção de tela de proteção para roçada em tubo galvanizado 4,0 X 1,5 m - Código SICRO: 4919547".	Inclusão da composição auxiliar 4919547 na composição de custos 4915776.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019
37	Janeiro/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	Na composição de custos "Roçada com roçadeira costal - Código SICRO: 4915776" é previsto o equipamento "E9089 - Roçadeira costal - 1,4 kW" com utilização operativa equivocada, devendo ser alterada de 0,90 para 1,00.	Adequação da utilização operativa do insumo E9089, de 0,90 para 1,00 na composição de custos 4915776.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019

Ordem	Mês-Base	Unidade da Federação	Natureza da Ocorrência	Objeto	Descrição da Ocorrência	Ação Resultante	Momento da Ação	Data da Publicação do Relatório de Ocorrências
38	Janeiro/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	No que se refere ao Fator de Influência de Chuvas - FIC, os dados das estações pluviométricas utilizadas na formação do Fator de Intensidade de Chuvas (nd) foram atualizados, resultando em novos valores para o referido fator. Outrossim, o Fator de Escoramento Superficial (Fe) está em desacordo com os dispositivos técnicos do SICRO, necessitando ser alterado de "0,95" para "0,90".	Atualização dos valores de "nd" e "Fe" no cálculo do FIC.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019
39	Janeiro/2019	Todas	Inclusão	Composições de Custos	<p>Nas composições de custos dos serviços de "Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v<100 km/h) tipo TAU II afunilado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 1.680 mm - Código SICRO: 3713697", "Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v<100 km/h) tipo TAU II afunilado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 1.830 mm - Código SICRO: 3713698", "Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v<100 km/h) tipo TAU II afunilado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 1.980 mm - Código SICRO: 3713699", "Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v<100 km/h) tipo TAU II afunilado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 2.130 mm - Código SICRO: 3713700", "Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v<100 km/h) tipo TAU II afunilado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 2.290 mm - Código SICRO: 3713701", "Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v<100 km/h) tipo TAU II afunilado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 2.440 mm - Código SICRO: 3713702", "Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v<100 km/h) tipo TAU II combinado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 900 mm - Código SICRO: 3713692", "Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v<100 km/h) tipo TAU II combinado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 1.060 mm - Código SICRO: 3713693", "Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v<100 km/h) tipo TAU II combinado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 1.220 mm - Código SICRO: 3713694", "Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v<100 km/h) tipo TAU II combinado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 1.370 mm - Código SICRO: 3713695", "Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v<100 km/h) tipo TAU II combinado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 1.520 mm - Código SICRO: 3713696" e "Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v<100 km/h) tipo TAU II paralelo - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de até 700 mm - Código SICRO: 3713691" não foram previstos os custos referentes ao transporte dos insumos "M2074 - Cartuchos de absorção para amortecedor retrátil de energia tipo A" e "M2075 - Cartuchos de absorção para amortecedor retrátil de energia tipo B".</p> <p>Ademais, as supracitadas composições de custos não previram os custos de transporte dos amortecedores retráteis, a saber:</p> <p>Ausência das parcelas de transporte referentes ao insumo "M2003 - Amortecedor retrátil tipo TAU II afunilado PCB com velocidade de 100 km/h e âncora traseira de 1.680 mm" na composição de custos do serviço de "Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v<100 km/h) tipo TAU II afunilado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 1.680 mm - Código SICRO: 3713697";</p> <p>Ausência das parcelas de transporte referentes ao insumo "M2004 - Amortecedor retrátil tipo TAU II afunilado PCB com velocidade de 100 km/h e âncora traseira de 1.830 mm" na composição de custos do serviço de "Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v<100 km/h) tipo TAU II afunilado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 1.830 mm - Código SICRO: 3713698";</p> <p>Ausência das parcelas de transporte referentes ao insumo "M2016 - Amortecedor retrátil tipo TAU II afunilado PCB com velocidade de 100 km/h e âncora traseira de 1.980 mm" na composição de custos do serviço de "Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v<100 km/h) tipo TAU II afunilado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 1.980 mm - Código SICRO: 3713699";</p> <p>Ausência das parcelas de transporte referentes ao insumo "M2021 - Amortecedor retrátil tipo TAU II afunilado PCB com velocidade de 100 km/h e âncora traseira de 2.130 mm" na composição de custos do serviço de "Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v<100 km/h) tipo TAU II afunilado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 2.130 mm - Código SICRO: 3713700";</p> <p>Ausência das parcelas de transporte referentes ao insumo "M2060 - Amortecedor retrátil tipo TAU II afunilado PCB com velocidade de 100 km/h e âncora traseira de 2.290 mm" na composição de custos do serviço de "Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v<100 km/h) tipo TAU II afunilado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 2.290 mm - Código SICRO: 3713701";</p> <p>Ausência das parcelas de transporte referentes ao insumo "M2061 - Amortecedor retrátil tipo TAU II afunilado PCB com velocidade de 100 km/h e âncora traseira de 2.440 mm" na composição de custos do serviço de "Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v<100 km/h) tipo TAU II afunilado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 2.440 mm - Código SICRO: 3713702";</p> <p>Ausência das parcelas de transporte referentes ao insumo "M1997 - Amortecedor retrátil tipo TAU II combinado PCB com velocidade de 100 km/h e âncora traseira de 900 mm" na composição de custos do serviço de "Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v<100 km/h) tipo TAU II combinado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 900 mm - Código SICRO: 3713692";</p> <p>Ausência das parcelas de transporte referentes ao insumo "M1998 - Amortecedor retrátil tipo TAU II combinado PCB com velocidade de 100 km/h e âncora traseira de 1.060 mm" na composição de custos do serviço de "Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v<100 km/h) tipo TAU II combinado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 1.060 mm - Código SICRO: 3713693";</p> <p>Ausência das parcelas de transporte referentes ao insumo "M1999 - Amortecedor retrátil tipo TAU II combinado PCB com velocidade de 100 km/h e âncora traseira de 1.220 mm" na composição de custos do serviço de "Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v<100 km/h) tipo TAU II combinado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 1.220 mm - Código SICRO: 3713694";</p> <p>Ausência das parcelas de transporte referentes ao insumo "M2000 - Amortecedor retrátil tipo TAU II combinado PCB com velocidade de 100 km/h e âncora traseira de 1.370 mm" na composição de custos do serviço de "Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v<100 km/h) tipo TAU II combinado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 1.370 mm - Código SICRO: 3713695";</p> <p>Ausência das parcelas de transporte referentes ao insumo "M2002 - Amortecedor retrátil tipo TAU II combinado PCB com velocidade de 100 km/h e âncora traseira de 1.520 mm" na composição de custos do serviço de "Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v<100 km/h) tipo TAU II combinado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 1.520 mm - Código SICRO: 3713696"; e</p> <p>Ausência das parcelas de transporte referentes ao insumo "M1996 - Amortecedor retrátil tipo TAU II paralelo PCB com velocidade de 100 km/h" na composição de custos do serviço de Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v<100 km/h) tipo TAU II paralelo - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de até 700 mm - Código SICRO: 3713691".</p>	<p>Inserção do momento de transporte dos insumos M2074 e M2075 nas composições de custos 3713697, 3713698, 3713699, 3713700, 3713701, 3713702, 3713692, 3713693, 3713694, 3713695, 3713696 e 3713691.</p> <p>Inserção do momento de transporte do insumo M2003 na composição de custos 3713697;</p> <p>Inserção do momento de transporte do insumo M2004 na composição de custos 3713698;</p> <p>Inserção do momento de transporte do insumo M2016 na composição de custos 3713699;</p> <p>Inserção do momento de transporte do insumo M2021 na composição de custos 3713700;</p> <p>Inserção do momento de transporte do insumo M2060 na composição de custos 3713701;</p> <p>Inserção do momento de transporte do insumo M2061 na composição de custos 3713702;</p> <p>Inserção do momento de transporte do insumo M1997 na composição de custos 3713692;</p> <p>Inserção do momento de transporte do insumo M1998 na composição de custos 3713693;</p> <p>Inserção do momento de transporte do insumo M1999 na composição de custos 3713694;</p> <p>Inserção do momento de transporte do insumo M2000 na composição de custos 3713695;</p> <p>Inserção do momento de transporte do insumo M2002 na composição de custos 3713696; e</p> <p>Inserção do momento de transporte do insumo M1996 na composição de custos 3713691.</p>	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019
40	Janeiro/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	Os fatores de conversão utilizados no transporte dos insumos "M2074 - Cartuchos de absorção para amortecedor retrátil de energia tipo A", "M2075 - Cartuchos de absorção para amortecedor retrátil de energia tipo B", "M2060 - Amortecedor retrátil tipo TAU II afunilado PCB com velocidade de 100 km/h e âncora traseira de 2.290 mm", "M2061 - Amortecedor retrátil tipo TAU II afunilado PCB com velocidade de 100 km/h e âncora traseira de 2.440 mm", "M1996 - Amortecedor retrátil tipo TAU II paralelo PCB com velocidade de 100 km/h", "M1997 - Amortecedor retrátil tipo TAU II combinado PCB com velocidade de 100 km/h e âncora traseira de 900 mm", "M1998 - Amortecedor retrátil tipo TAU II combinado PCB com velocidade de 100 km/h e âncora traseira de 1.060 mm", "M1999 - Amortecedor retrátil tipo TAU II combinado PCB com velocidade de 100 km/h e âncora traseira de 1.220 mm", "M2000 - Amortecedor retrátil tipo TAU II combinado PCB com velocidade de 100 km/h e âncora traseira de 1.370 mm", "M2002 - Amortecedor retrátil tipo TAU II combinado PCB com velocidade de 100 km/h e âncora traseira de 1.520 mm", "M2003 - Amortecedor retrátil tipo TAU II afunilado PCB com velocidade de 100 km/h e âncora traseira de 1.680 mm", "M2004 - Amortecedor retrátil tipo TAU II afunilado PCB com velocidade de 100 km/h e âncora traseira de 1.830 mm", "M2016 - Amortecedor retrátil tipo TAU II afunilado PCB com velocidade de 100 km/h e âncora traseira de 1.980 mm" e "M2021 - Amortecedor retrátil tipo TAU II afunilado PCB com velocidade de 100 km/h e âncora traseira de 2.130 mm" estão equivocados.	Os fatores de conversão utilizados no transporte dos insumos M2074, M2075, M1996, M1997, M1998, M1999, M2000, M2002, M2003, M2004, M2016, M2021, M2060 e M2061 foram revisados.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019

Ordem	Mês-Base	Unidade da Federação	Natureza da Ocorrência	Objeto	Descrição da Ocorrência	Ação Resultante	Momento da Ação	Data da Publicação do Relatório de Ocorrências
41	Janeiro/2019	Todas	Inclusão	Composições de Custos e Relatório Sintético de Materiais	Criação da composição de custos do serviço de "Fornecimento e implantação de suporte polimérico ecológico maciço quadrado de 10 cm para placa de sinalização - Código SICRO: 5213350". Devido à criação da referida composição de custos, foi concebido o insumo "M3372 - Suporte polimérico ecológico maciço para placa de sinalização - seção quadrada de 10 cm".	A composição de custos 5213350 foi incluída. Criação do insumo M3372.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019
42	Janeiro/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	Os consumos dos materiais "M1591 - Suporte polimérico ecológico maciço para placa de sinalização - D = 6,5 cm", "M1624 - Suporte polimérico ecológico maciço para placa de sinalização - seção quadrada de 8 cm" e "M1636 - Suporte polimérico ecológico maciço para placa de sinalização - seção retangular de 7 x 15 cm" empregados respectivamente nas composições de custos dos serviços de "Fornecimento e implantação de suporte polimérico ecológico maciço D = 6,5 cm para placa de sinalização - Código SICRO: 5213351", "Fornecimento e implantação de suporte polimérico ecológico maciço quadrado de 8 cm para placa de sinalização - Código SICRO: 5213352" e "Fornecimento e implantação de suporte polimérico ecológico maciço retangular de 7 x 15 cm para placa de sinalização - Código SICRO: 5213353" estão equivocados, necessitando ser alterados de 3,50000 para 3,70000 metros.	Alteração no consumo dos materiais M1591, M1624 e M1636 nas composições 5213351, 5213352 e 5213353, respectivamente.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019
43	Janeiro/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	Os fatores de conversão utilizados no transporte dos insumos "M1624 - Suporte polimérico ecológico maciço para placa de sinalização - seção quadrada de 8 cm" e "M1636 - Suporte polimérico ecológico maciço para placa de sinalização - seção retangular de 7 x 15 cm" estão equivocados.	Os fatores de conversão utilizados no transporte dos insumos M1624 e M1636 foram revisados.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019
44	Janeiro/2019	Todas	Exclusão	Composições de Custos	As composições de custos referentes aos serviços de "Muro de contenção em concreto armado com altura de 3,0 m, base de 2 m e espessura de 0,20 m - Código SICRO: 0903846" e "Muro de contenção em concreto armado com altura de 4,0 m, base de 2,7 m e espessura de 0,40 m - Código SICRO: 0903847" perderam utilidade no sistema de custos.	Exclusão das composições de custos 0903846 e 0903847.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019
45	Janeiro/2019	Todas	Inclusão	Composições de Custos	Em substituição às composições de custos referentes aos muros de contenção empregados nas Instalações Industriais, foram elaboradas composições de custos para as rampas de acesso às centrais e usinas, a saber: "Rampa para acesso do misturador de agregados para centrais de 30m³ e 40m³ - inclusive demolição - Código SICRO: 0909612"; "Rampa para acesso do misturador de agregados para central de 150m³ - inclusive demolição - Código SICRO: 0909613"; "Rampa para acesso do misturador de agregados para central de britagem - inclusive demolição - Código SICRO: 0909614"; "Rampa para acesso do misturador de agregados para usina de solos - inclusive demolição - Código SICRO: 0909615"; "Rampa para acesso do misturador de agregados para PMF - inclusive demolição - Código SICRO: 0909616"; "Rampa para acesso do misturador de agregados para usina de asfalto a quente - inclusive demolição - Código SICRO: 0909617". No processo de elaboração das composições de custos supracitadas tornou-se necessária a criação de composições de custos para os serviços de "Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - areia comercial - Código SICRO: 1109622", "Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - areia extraída - Código SICRO: 1109623", "Avenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com espessura de 20 cm com argamassa traço 1:0,5:3,5 - areia comercial - Código SICRO: 0909620" e "Avenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com espessura de 20 cm com argamassa traço 1:0,5:3,5 - areia extraída - Código SICRO: 0909621".	Inclusão das composições de custos 0909612, 0909613, 0909614, 0909615, 0909616, 0909617, 1109622, 1109623, 0909620 e 0909621.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019
46	Janeiro/2019	Todas	Inclusão	Composições de Custos	Foram elaboradas composições de custos referentes aos serviços de "Demolição mecânica de concreto armado, com escavadeira hidráulica com martelo hidráulico - sem reaproveitamento - Código SICRO: 1619003" e "Demolição mecânica de alvenaria, com carregadeira de pneus - sem reaproveitamento - Código SICRO: 1619004".	Inclusão das composições de custos 1619003 e 1619004.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019
47	Janeiro/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	O fator de conversão do material "M3512 - Material demolido - concreto armado" está equivocado, necessitando ser alterado de 2,40000 para 2,50000 t/m³.	Revisão do fator de conversão do material M3512.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019
48	Janeiro/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	A utilização de composições de custos "Demolição de concreto simples com martelete - Código SICRO: 1600989" e "Demolição mecânica de construções provisórias em alvenaria com escavadeira hidráulica - sem reaproveitamento - Código SICRO: 1600896" nos serviços "Bacia de contenção para tanque de emulsão de 30000 l, sem cobertura, inclusive demolições - Código SICRO: 0903802", "Depósito de óleo enterrado para oficina, inclusive demolição - Código SICRO: 0919016", "Dique de contenção para usina de asfalto a quente - inclusive demolição - Código SICRO: 0919079", "Posto de combustível - com reaproveitamento utilização 2 vezes do tanque/bomba/cobertura - inclusive demolição - Código SICRO: 0919002", "Rampa de lavagem - inclusive demolição - Código SICRO: 0919210" e "Sistema separador água e óleo, inclusive demolição - Código SICRO: 0919101" está inconsistente. Sendo assim, procedeu-se com a substituição destas pelas composições de custos "Demolição mecânica de concreto armado, com escavadeira hidráulica com martelo hidráulico - sem reaproveitamento - Código SICRO: 1619003" e "Demolição mecânica de alvenaria, com carregadeira de pneus - sem reaproveitamento - Código SICRO: 1619004".	Substituição das atividades auxiliares 1600989 e 1600896 por 1619003 e 1619004, respectivamente, nas composições de custos 0903802, 0919016, 0919079, 0919002, 0919210 e 0919101.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019
49	Janeiro/2019	Todas	Exclusão	Composições de Custos	A utilização da atividade auxiliar "1109669 - Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial" na composição de custos do serviço de "Bacia de contenção para tanque de emulsão de 30000 l, sem cobertura, inclusive demolições - Código SICRO: 0903802" está equivocada, cabendo exclusão.	Exclusão da atividade auxiliar 1109669 na composição de custos 0903802.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019
50	Janeiro/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	Em decorrência da alteração de metodologia construtiva empregada nas rampas das Instalações Industriais, assim como alteração na metodologia utilizada na demolição das referidas estruturas, foram revisadas as composições de custos dos serviços de "Montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 30 m³/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas e depósitos de agregados - Código SICRO: 0919011", "Montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 40 m³/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas e depósitos de agregados - Código SICRO: 0919246", "Montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 150 m³/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas e depósitos de agregados - Código SICRO: 0919007", "Montagem e desmontagem da central de britagem com capacidade de 80 m³/h - inclusive construção de aterro, construção e demolição de rampa e bases - Código SICRO: 0919009", "Montagem e desmontagem da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas e depósitos de agregados - Código SICRO: 0919012", "Montagem e desmontagem da usina de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas, depósitos de agregados e bacia de contenção - Código SICRO: 0919008" e "Montagem e desmontagem da usina de asfalto a quente com capacidade de 120 t/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas, depósitos de agregados e dique de contenção - Código SICRO: 0919013".	As composições de custos referentes aos serviços de montagens das Instalações Industriais foram revisadas.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019
51	Janeiro/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	Em decorrência da revisão das composições de custos das Instalações Industriais, foram revisadas as descrições das composições de custos dos serviços de "Montagem e desmontagem da central de britagem com capacidade de 80 m³/h - inclusive construção de aterro, construção e demolição de bases e muro de contenção - Código SICRO: 0919009" e "Posto de combustível - com reaproveitamento utilização 2 vezes do tanque/bomba/cobertura - inclusive demolição - Código SICRO: 0919002", as quais deverão ser alteradas para "Montagem e desmontagem da central de britagem com capacidade de 80 m³/h - inclusive construção de aterro, construção e demolição de rampa e bases" e "Posto de combustível - com reaproveitamento de 2 vezes do tanque/bomba/cobertura - inclusive demolição", respectivamente.	As descrições das composições de custos 0919009 e 0919002 foram revisadas.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019

Ordem	Mês-Base	Unidade da Federação	Natureza da Ocorrência	Objeto	Descrição da Ocorrência	Ação Resultante	Momento da Ação	Data da Publicação do Relatório de Ocorrências
52	Janeiro/2019	Todas	Inclusão	Relatório Sintético de Materiais	Em decorrência da elaboração da composição de custos "Demolição mecânica de alvenaria, com carregadeira de pneus - sem reaproveitamento - Código SICRO: 1619004", procedeu-se com a criação do insumo "M3510 - Material demolido - alvenaria", a fim de quantificar as parcelas referentes ao transporte do referido insumo.	Inclusão do insumo M3510 no SICRO.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019
53	Janeiro/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	As composições de custos dos serviços de "Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico - Código SICRO: 0903845", "Aplicação manual de tinta látex em paredes, duas demãos - Código SICRO: 0903818", "Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão - Código SICRO: 0903860", "Cobertura em chapas zincadas com espessura de 0,43mm - utilização 2 vezes - Código SICRO: 0919247", "Fornecimento e instalação de extintor de espuma 10 l - Código SICRO: 0919250" e "Canaleta perfil cartola 50 x 50 x 3 mm - aba 25 mm - Código SICRO: 0919113", as quais são utilizadas como serviços auxiliares nas Instalações Industriais, não contemplam os custos de transporte dos insumos que constituem as estruturas das referidas composições de custos.	Foram introduzidas as parcelas referentes ao transporte dos insumos utilizados nas composições de custos 0903845, 0903818, 0903860, 0919247, 0919250 e 0919113.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019
54	Janeiro/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	A perda de aço nos serviços de "Cordoalha engraxada CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento, preparo e colocação - Código SICRO: 4507958" e "Cordoalha engraxada CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação - Código SICRO: 4507959" está equivocada, necessitando ser alterada de 4% para 5%.	Alteração de quantidade dos insumos M2426 e M2425 de 1,04 para 1,05 kg nas composições de custos 4507958 e 4507959.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019
55	Janeiro/2019	Todas	Alteração	Pesquisa de Preços	O preço de aquisição considerado no custo horário do equipamento "A9369 - Equipamento demarcador de faixas a quente montado sobre chassi com capacidade de 500 l" não contempla o compressor de ar.	Inclusão do preço referente ao compressor de ar no preço de aquisição do equipamento A9369.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019
56	Janeiro/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	Inconsistência na utilização do equipamento "E9511 - Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW" na composição de custos do serviço de "Usinagem de concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais - Código SICRO: 6416143", uma vez que o equipamento a ser empregado no serviço é o "E9584 - Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW".	Substituição do insumo E9511 para o insumo E9584 na composição de custos 6416143.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019
57	Janeiro/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	O consumo dos ligantes betuminosos nos serviços de tratamento superficial, duplo e triplo encontram-se equivocados, a saber: A quantidade do insumo "M2097 - Emulsão asfáltica RR-2C" deve ser ajustada das seguintes composições de custos: "Tratamento superficial duplo com banho diluído - brita comercial - Código SICRO: 4011372" e "Tratamento superficial duplo com banho diluído - brita produzida - Código SICRO: 4011371" - a quantidade do insumo "M2097 - Emulsão asfáltica RR-2C" deve ser alterada de 0,00250 para 0,00420 toneladas; "Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial - Código SICRO: 4011370" e "Tratamento superficial duplo com emulsão - brita produzida - Código SICRO: 4011369" - a quantidade do insumo "M2097 - Emulsão asfáltica RR-2C" deve ser alterada de 0,00250 para 0,00350 toneladas; "Tratamento superficial simples com banho diluído - brita comercial - Código SICRO: 4011360" e "Tratamento superficial simples com banho diluído - brita produzida - 4011359" - a quantidade do insumo "M2097 - Emulsão asfáltica RR-2C" deve ser alterada de 0,00100 para 0,00210 toneladas; "Tratamento superficial simples com emulsão - brita comercial - Código SICRO: 4011358" e "Tratamento superficial simples com emulsão - brita produzida - Código SICRO: 4011357" - a quantidade do insumo "M2097 - Emulsão asfáltica RR-2C" deve ser alterada de 0,00100 para 0,00140 toneladas; "Tratamento superficial triplo com banho diluído - brita comercial - Código SICRO: 4011384" e "Tratamento superficial triplo com banho diluído - brita produzida - Código SICRO: 4011383" - a quantidade do insumo "M2097 - Emulsão asfáltica RR-2C" deve ser alterada de 0,00250 para 0,00390 toneladas; "Tratamento superficial triplo com emulsão - brita comercial - Código SICRO: 4011382" e "Tratamento superficial triplo com emulsão - brita produzida - Código SICRO: 4011381" - a quantidade do insumo "M2097 - Emulsão asfáltica RR-2C" deve ser alterada de 0,00250 para 0,00360 toneladas. A quantidade do insumo "M1956 - Tratamento superficial duplo com banho diluído com emulsão com polímero - brita comercial" deve ser ajustada nas seguintes composições de custos: "Tratamento superficial duplo com banho diluído com emulsão com polímero - brita comercial - Código SICRO: 4011378" e "Tratamento superficial duplo com banho diluído com emulsão com polímero - brita produzida - Código SICRO: 4011377" - a quantidade do insumo "M1956 - Tratamento superficial duplo com banho diluído com emulsão com polímero - brita comercial" deve ser alterada de 0,00250 para 0,00420 toneladas; "Tratamento superficial duplo com emulsão com polímero - brita comercial - Código SICRO: 4011376" e "Tratamento superficial duplo com emulsão com polímero - brita produzida - Código SICRO: 4011375" - a quantidade do insumo "M1956 - Tratamento superficial duplo com banho diluído com emulsão com polímero - brita comercial" deve ser alterada de 0,00250 para 0,00350 toneladas; "Tratamento superficial simples com banho diluído com emulsão com polímero - brita comercial - Código SICRO: 4011366" e "Tratamento superficial simples com banho diluído com emulsão com polímero - brita produzida - Código SICRO: 4011365" - a quantidade do insumo "M1956 - Tratamento superficial duplo com banho diluído com emulsão com polímero - brita comercial" deve ser alterada de 0,00100 para 0,00210 toneladas; "Tratamento superficial simples com emulsão com polímero - brita comercial - Código SICRO: 4011364" e "Tratamento superficial simples com emulsão com polímero - brita produzida - Código SICRO: 4011363" - a quantidade do insumo "M1956 - Tratamento superficial duplo com banho diluído com emulsão com polímero - brita comercial" deve ser alterada de 0,00100 para 0,00140 toneladas; "Tratamento superficial triplo com banho diluído - emulsão com polímero - brita comercial - Código SICRO: 4011390" e "Tratamento superficial triplo com banho diluído - emulsão com polímero - brita produzida - 4011389" - a quantidade do insumo "M1956 - Tratamento superficial duplo com banho diluído com emulsão com polímero - brita comercial" deve ser alterada de 0,00250 para 0,00390 toneladas; "Tratamento superficial triplo com emulsão com polímero - brita comercial - Código SICRO: 4011388" e "Tratamento superficial triplo com emulsão com polímero - brita produzida - Código SICRO: 4011387" - a quantidade do insumo "M1956 - Tratamento superficial duplo com banho diluído com emulsão com polímero - brita comercial" deve ser alterada de 0,00250 para 0,00360 toneladas.	Alteração na quantidade do insumo M2097 nas composições 4011357, 4011358, 4011359, 4011360, 4011369, 4011370, 4011371, 4011372, 4011381, 4011382, 4011383 e 4011384. Alteração na quantidade do insumo M1956 nas composições 4011363, 4011364, 4011365, 4011366, 4011375, 4011376, 4011377, 4011378, 4011387, 4011388, 4011389, 4011390.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019
58	Janeiro/2019	Todas	Alteração	Relatório Sintético de Materiais	Incoerência na utilização do termo "PVC" nas descrições dos insumos "M0229 - Gabião colchão Zn/Al + PVC - E = 0,17 m e D = 2,00 mm", "M0232 - Gabião caixa Zn/Al + PVC de 2,0 x 1,0 x 0,50 m", "M0233 - Gabião caixa Zn/Al + PVC de 2,0 x 1,0 x 1,00 m", "M0234 - Gabião saco Zn/Al + PVC - D = 0,65 m", "M0235 - Gabião colchão Zn/Al + PVC - E = 0,23 m e D = 2,00 mm" e "M0236 - Gabião colchão Zn/Al + PVC - E = 0,30 m e D = 2,00 mm", necessitando ser alterado de "PVC" para "polímero".	Substituição do termo "PVC" por "polímero" nas descrições dos insumos M0229, M0232, M0233, M0234, M0235 e M0236.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019
59	Janeiro/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	Complementação da compatibilização das composições de custos do SICRO em face à atualização das publicações normativas do Instituto de Pesquisas Rodoviárias (IPR) - Norma 736 - Álbum de Projetos - Tipos de Dispositivos de Drenagem - 5ª Edição.	Foram revisadas as composições de custos referentes aos serviços de bueiros celulares, bueiros tubulares, bueiros pré-moldados, caixas coloratas, chaminés, descidas de água, dissipadores de energia, drenos, poços de visita, e transposição de segmentos de sarjeta em face à atualização das publicações normativas do Instituto de Pesquisas Rodoviárias (IPR) - Norma 736 - Álbum de Projetos - Tipos de Dispositivos de Drenagem - 5ª Edição.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019
60	Janeiro/2019	Todas	Inclusão	Composições de Custos	Foi verificada a ausência das parcelas referentes ao momento de transporte nas composições de custos correlatas aos serviços de "Pórtico metálico", "Semi-pórtico duplo metálico" e "Semi-pórtico metálico".	Inclusão das parcelas referentes ao momento de transporte nas composições de custos correlatas aos serviços de "Pórtico metálico", "Semi-pórtico duplo metálico" e "Semi-pórtico metálico".	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019

Ordem	Mês-Base	Unidade da Federação	Natureza da Ocorrência	Objeto	Descrição da Ocorrência	Ação Resultante	Momento da Ação	Data da Publicação do Relatório de Ocorrências
61	Janeiro/2019	Todas	Inclusão	Composições de Custos	Foi verificada a ausência das parcelas referentes ao transporte da composição de custos auxiliar "Tela de aço eletrosoldada - fornecimento, preparo e colocação - Código SICRO: 0408067" nas composições de custos dos serviços de "Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte, espessura de 0,12 m, com agente de cura e com tela soldada - concreto usinado - areia e brita comerciais - Código SICRO: 4011520", "Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte, espessura de 0,12 m, com agente de cura e com tela soldada - concreto usinado - areia extraída e brita produzida - Código SICRO: 4011507", "Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte, espessura de 0,14 m, com agente de cura e com tela soldada - concreto usinado - areia e brita comerciais - Código SICRO: 4011522", "Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte, espessura de 0,14 m, com agente de cura e com tela soldada - concreto usinado - areia extraída e brita produzida - Código SICRO: 4011509", "Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte, espessura de 0,15 m, com agente de cura e com tela soldada - concreto usinado - areia e brita comerciais - Código SICRO: 4011524", "Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte, espessura de 0,15 m, com agente de cura e com tela soldada - concreto usinado - areia extraída e brita produzida - Código SICRO: 4011511", "Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte, espessura de 0,16 m, com agente de cura e com tela soldada - concreto usinado - areia e brita comerciais - Código SICRO: 4011526", "Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte, espessura de 0,16 m, com agente de cura e com tela soldada - concreto usinado - areia extraída e brita produzida - Código SICRO: 4011513", "Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte, espessura de 0,18 m, com agente de cura e com tela soldada - concreto usinado - areia e brita comerciais - Código SICRO: 4011528", "Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte, espessura de 0,18 m, com agente de cura e com tela soldada - concreto usinado - areia extraída e brita produzida - Código SICRO: 4011515", "Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte, espessura de 0,20 m, com agente de cura e com tela soldada - concreto usinado - areia e brita comerciais - Código SICRO: 4011529", "Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte, espessura de 0,20 m, com agente de cura e com tela soldada - concreto usinado - areia extraída e brita produzida - Código SICRO: 4011516", "Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte, espessura de 0,22 m, com agente de cura e com tela soldada - concreto usinado - areia e brita comerciais - Código SICRO: 4011530", "Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte, espessura de 0,22 m, com agente de cura e com tela soldada - concreto usinado - areia extraída e brita produzida - Código SICRO: 4011517", "Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte, espessura de 0,24 m, com agente de cura e com tela soldada - concreto usinado - areia e brita comerciais - Código SICRO: 4011531" e "Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte, espessura de 0,24 m, com agente de cura e com tela soldada - concreto usinado - areia extraída e brita produzida - Código SICRO: 4011518".	Inclusão das parcelas de tempo fixo e momento de transporte referentes à composição de custos auxiliar 0408067 nas composições de custos 4011520, 4011507, 4011522, 4011509, 4011524, 4011511, 4011526, 4011513, 4011528, 4011515, 4011529, 4011516, 4011530, 4011517, 4011531 e 4011518.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019
62	Janeiro/2019	Todas	Inclusão	Composições de Custos	Foi verificada a ausência das parcelas referentes ao transporte da composição de custos auxiliar "Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm - fornecimento e instalação - Código SICRO: 0307737" na composição de custos "Substituição de junta de dilatação - fornecimento e instalação - Código SICRO: 3806409".	Inclusão das parcelas de tempo fixo e momento de transporte referentes à composição de custos auxiliar 0307737 na composição de custos 3806409.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019
63	Janeiro/2019	Todas	Inclusão	Composições de Custos	Foi verificada a ausência da parcela referente ao momento de transporte da composição de custos auxiliar "Material de base - Código SICRO: 4900001" nas composições de custos dos serviços de "Remendo profundo com demolição manual - Código SICRO: 4915692" e "Remendo profundo com demolição mecânica e serra - Código SICRO: 4915746".	Inclusão da parcela de momento de transporte referente à composição de custos auxiliar 4900001 nas composições de custos 4915692 e 4915746.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019
64	Janeiro/2019	Todas	Inclusão	Composições de Custos	Foi verificada a ausência da parcela referentes ao tempo fixo do insumo "M0047 - Cone plástico de sinalização - NBR 15.071" na composição de custos "Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 5 vezes - Código SICRO: 5213835".	Inclusão da parcela de tempo fixo referente ao insumo M0047 na composição de custos 5213825.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019
65	Janeiro/2019	Todas	Inclusão	Composições de Custos	Foi verificada a ausência da parcela referente ao momento de transporte do insumo "M3237 - Película retrorrefletiva Tipo III" na composição de custos "Confeção de placa em alumínio, espessura de 1,5 mm, modulada, aérea, com película retrorrefletiva tipo III + III - Código SICRO: 5213435".	Inclusão da parcela de momento de transporte referente ao insumo M3237 na composição de custos 5213435.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019
66	Janeiro/2019	Todas	Alteração	Relatório Sintético de Equipamentos	As descrições dos insumos "E9209 - Martelete perfurador / rompedor a ar comprimido de 25 kg com insalubridade", "E9527 - Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg" e "E9706 - Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 28 kg" carecem de ajustes, sendo alteradas para "E9209 - Martelete perfurador / rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com insalubridade", "E9527 - Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha" e "E9706 - Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 28 kg para concreto".	Alteração de descrição dos equipamentos E9209, E9527, E9706.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019
67	Janeiro/2019	Todas	Exclusão	Relatório Sintético de Materiais	Verificou-se que os insumos "M0208 - Grade de piso galvanizada em barra chata malha 25x100 mm altura 50 mm", "M3354 - Georelha Hatelite 40/17 ou similar", "M4308 - Tanque de combustível aéreo horizontal de 10.000 l com escada para visita", "M4309 - Bomba de emulsão asfáltica" e "M1390 - Adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade" não são empregados em nenhuma composição de custos.	Exclusão dos insumos M0208, M3354, M4308, M4309 e M1390.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019
68	Janeiro/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	Inconsistência no consumo do material "M1578 - Plástico a frio para estrutura" na composição de custos "Pintura de faixa - plástico a frio bicomponente à base de resinas metacrilicas - estrutura - Código SICRO: 5213412", necessitando ser alterado de 3,50000 kg/m ² para 3,00000 kg/m ² .	Revisão do consumo do material M1578 na composição de custos 5213412.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019
69	Janeiro/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	O insumo "E9793 - Robot para concreto projetado - 75 kW" está sendo utilizado indevidamente na composição de custos "Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe V com seção de 20 a 40 m ² - Código SICRO: 1207663", sendo substituído pelo insumo "E9671 - Compressor de ar portátil de 748 PCM 154 kW".	Substituição do equipamento E9793 pelo E9671 na composição de custos 1207663.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de janeiro de 2019.	03 de julho de 2019
70	Abril/2019	Todas	Inclusão	Composições de Custos	Foram elaboradas composições de custos para os serviços de "Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m ³ - rodovia em leito natural - Código SICRO: 5901639", "Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m ³ - rodovia com revestimento primário - Código SICRO: 5901638" e "Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m ³ - rodovia pavimentada".	Inclusão das composições de custos 5901639, 5901638 e 5901640.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019
71	Abril/2019	Todas	Exclusão	Composições de Custos	A composição de custos referente ao serviço de "Carga e manobra de agregados em usina móvel para lama asfáltica - carga com carregadeira - Código SICRO: 5915403" é prescindível ao sistema, uma vez que as composições de custos dos serviços de lama asfáltica já contemplam a carga do material.	Exclusão da composição de custos 5915403.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019

Ordem	Mês-Base	Unidade da Federação	Natureza da Ocorrência	Objeto	Descrição da Ocorrência	Ação Resultante	Momento da Ação	Data da Publicação do Relatório de Ocorrências
72	Abril/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	Inconsistência na utilização operativa dos equipamentos "E9028 - Lavadora profissional - 5,2 kW" e "E9763 - Grupo gerador - 36/40 kVA" nos serviços de sinalização náutica.	Alteração da utilização operativa dos equipamentos E9028 e E9763 de 0,01 para 0,00 nas composições de custos 5301034, 5301036, 5301037, 5301038, 5301039, 5301040, 5301041, 5301042, 5301043, 5301044, 5301045, 5301046, 5301047, 5301048, 5301049, 5301050, 5301051, 5301052, 5301053, 5301054, 5301074, 5301076, 5301077, 5301078, 5301079, 5301080, 5301081, 5301082, 5301083, 5301084, 5301085 e 5301086.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019
73	Abril/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	O número de horas trabalháveis por mês e da capacidade produtiva mensal do Estaleiro Padrão na composição de custos do serviço "Beneficiamento de aço naval para construção de instalações portuárias de pequeno porte - Código SICRO: 7119678" estão inconsistentes.	Alteração da produção de equipe do serviço "Beneficiamento de aço naval para construção de instalações portuárias de pequeno porte - Código SICRO: 7119678" de 3,38000 t para 3,62676 t; Alteração da quantidade atribuída ao insumo "M3795 - Instalações do Estaleiro Padrão para o beneficiamento de estruturas navais, inclusive mobiliário, equipamentos de informática e de segurança" de 0,06101 CMCC para 0,05615 CMCC; e Alteração da quantidade da atividade auxiliar "Administração local do Estaleiro Padrão - Código SICRO: 7119788" de 0,00168 mês para 0,00151 mês.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019
74	Abril/2019	Todas	Inclusão	Composições de Custos	Ausência das parcelas referentes ao tempo fixo e momento de transporte do material "M0804 - Cabo de aço D = 13 mm" na composição de custos "Lançamento da embarcação sobre carreira em água - Código SICRO: 7119647".	Inclusão das parcelas de tempo fixo e momento de transporte do insumo M0804 na composição de custos 7119647.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019
75	Abril/2019	Todas	Alteração	Relatório Sintético de Materiais e Composições de Custos	Descrição incompleta dos materiais e composições de custos referentes aos "suportes poliméricos ecológicos maciços" presentes no SICRO.	Alteração na descrição dos insumos M1591, M1624, M1636 e M3372. Alteração na descrição das composições de custos 5213350, 5213351, 5213352 e 5213353.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019
76	Abril/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	Fator de conversão de transporte incoerente nas composições de custos de confecção de Bueiro Simples Celular de Concreto - BSCC.	Alteração nos fatores de conversão utilizados no transporte dos insumos 6817755, 6817756, 6817757, 6817758, 6817759, 6817760, 6817763, 6817764, 6817765, 6817766, 6817773, 6817774, 6817777, 6817778, 6817779, 6817780, 6817781, 6817782, 6817783, 6817784, 6817785, 6817786, 6817789, 6817790, 6817791, 6817792, 6817793, 6817794, 6817795, 6817796, 6817797, 6817798, 6817799, 6817800, 6817801, 6817802, 6817803, 6817804, 6817805, 6817806, 6817807, 6817808, 6817811, 6817812, 6817813, 6817814, 6817815, 6817816, 6817819, 6817820, 6817821, 6817822, 6817823, 6817824, 6817825, 6817826, 6817827 e 6817828.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019
77	Abril/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	Fator de conversão de transporte incoerente nos tubos de concreto armado e do tubo de PVC perfurado para drenagem - D = 150 mm.	Alteração nos fatores de conversão utilizados no transporte dos insumos M2159, M2171, M2172, M2173, M2174, M2183, M2184, M2185 e M2186.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019
78	Abril/2019	Todas	Alteração	Relatório Sintético de Materiais	Descrição incompleta dos insumos correspondentes às porcas e parafusos.	Alteração na descrição dos insumos M0945, M0947, M2013, M2015, M2017, M2019, M2020, M2029, M2030, M2031, M2032, M2033, M2035, M2233, M2580, M3091, M3172 e M3933.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019
79	Abril/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	Inconsistência no procedimento executivo das composições de custos referentes aos serviços de "Poda de árvores com até 5 m de altura - Código SICRO: 4915764", "Poda de árvores com 5,0 m a 7,5 m de altura - Código SICRO: 4915765", "Poda de árvores com 7,5 m a 10 m de altura - Código SICRO: 4915766" e "Poda de árvores com mais de 10 m de altura - Código SICRO: 4915767".	Substituição do equipamento E9686 pelo E9690 e inclusão do insumo M3506 nas composições de custos 4915764, 4915765, 4915766 e 4915767.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019
80	Abril/2019	Todas	Inclusão	Relatório Sintético de Equipamentos	Em decorrência do ajuste das composições de custos referentes aos serviços de poda de árvores, foram criados os insumos "A930 - Guindaste articulado montado sobre chassi com capacidade de 10 t.m.", "A9329 - Cesto aéreo simples isolado" e "E9690 - Caminhão carroceria com guindauto e cesto aéreo com capacidade de 10 t.m - 136 kW".	Inclusão dos equipamentos A930, A9329 e E9690 no SICRO.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019
81	Abril/2019	Todas	Inclusão	Composições de Custos	Devido às alterações aplicadas às composições de custos referentes aos serviços de poda de árvores, foram elaboradas composições de custos referentes ao transporte com o equipamento "E9690 - Caminhão carroceria com guindauto e cesto aéreo com capacidade de 10 t.m - 136 kW".	Inclusão das composições de custos 5914581, 5914582 e 5914583.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019
82	Abril/2019	Todas	Alteração	Relatório Sintético de Materiais	Inconsistências nas descrições dos insumos "M2056 - Tirante monobarra de aço - D = 47 mm INCO 45D" e "M0434 - Tirante de aço ST 85/105 de capacidade de 35 t - D = 32 mm".	Alteração da descrição do insumo "M2056 - Tirante monobarra de aço - D = 47 mm INCO 45D" para "M2056 - Tirante monobarra de aço - D = 44 mm INCO 45D" e "M0434 - Tirante de aço ST 85/105 de capacidade de 35 t - D = 32 mm" para "M0434 - Tirante de aço ST 95/105 de capacidade de 39 t - D = 32 mm".	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019
83	Abril/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	Inconsistências nos consumos unitários de transporte dos insumos "M1853 - Aço para tirantes 750 MPa", "M2056 - Tirante monobarra de aço - D = 44 mm INCO 45D", "M0434 - Tirante de aço ST 95/105 de capacidade de 39 t - D = 32 mm", "M0673 - Estaca pré-moldada de concreto centrifugado - D = 26 cm", "M0677 - Estaca pré-moldada de concreto centrifugado - D = 33 cm", "M0686 - Estaca pré-moldada de concreto centrifugado - D = 38 cm", "M0722 - Estaca pré-moldada de concreto centrifugado - D = 42 cm", "M0734 - Estaca pré-moldada de concreto centrifugado - D = 50 cm", "M0755 - Estaca pré-moldada de concreto centrifugado - D = 60 cm" e "M0756 - Estaca pré-moldada de concreto centrifugado - D = 70 cm".	Alteração dos consumos unitários de transporte dos insumos M1853, M2056, M0434, M0673, M0677, M0686, M0722, M0734, M0755 e M0756.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019
84	Abril/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	Inconsistência no consumo horário de mão de obra empregada no serviço "Muro de arrimo em pedra argamassada - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento - Código SICRO: 1505923".	Alteração dos consumos horários dos insumos P9821 e P9824 na composição de custos 1505923 para os seguintes valores: "P9821 - Pedreiro" de 5,00000 h para 1,00000 h; "P9824 - Servente" de 1,00000 h para 5,00000 h.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019
85	Abril/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	Inconsistência nos consumos unitários dos insumos "M2130 - Eletrodo E70 xx" e "M0998 - Madeira estrutural de eucalipto" na composição de custos "Contenção com estacas de perfis metálicos I 254 mm x 37,7 kg/m a cada metro - intercaladas com pranchões de madeira com espessura de 5 cm e ficha de 0 a 0,2 H - fornecimento e instalação - Código SICRO: 1505846".	Alteração dos consumos unitários dos insumos M2130 e M0998 na composição de custos 1505846 para os seguintes valores: "M2130 - Eletrodo E70 xx" de 0,05000 kg para 0,01464 kg; "M0998 - Madeira estrutural de eucalipto" de 0,01464 m³ para 0,05000 m³.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019

Ordem	Mês-Base	Unidade da Federação	Natureza da Ocorrência	Objeto	Descrição da Ocorrência	Ação Resultante	Momento da Ação	Data da Publicação do Relatório de Ocorrências
86	Abril/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	Descrição insuficiente nas composições de custos referentes aos serviços de "Tirante permanente protendido autoinjeteável".	Alteração na descrição das composições de custos 5605957, 5605963, 5605964, 5605968 e 5605882.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019
87	Abril/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	Inconsistência no consumo unitário do material "M3094 - Tirante de aço ST 50/55 de capacidade 210 kN - D = 32 mm" empregado na composição de custos "Tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tipo Gewi ST 50/55, com capacidade de 210 kN - exceto perfuração - Código SICRO: 5605881".	Alteração do consumo unitário do insumo M3094 na composição de custos 5605881, de 6,55200 kg para 6,62550 kg.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019
88	Abril/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	Inconsistência no emprego do equipamento "E9649 - Compressor de ar portátil de 197 PCM - 55 kW" na equipe mecânica dos serviços de execução de tirante de barra de aço, assim como a ausência do equipamento "E9783 - Plataforma pantográfica montada em caminhão - 115 kW".	Exclusão do equipamento E9649 e inclusão do equipamento E9783 nas composições de custos 5605926, 5605927 e 5605928.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019
89	Abril/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	As composições de custos referentes aos serviços de "Tirante de barra de aço" devem contemplar o equipamento "E9778 - Grupo gerador - 310/340 kVA", necessário ao funcionamento do equipamento "E9797 - Jumbo eletro-hidráulico com 3 braços - 233 kW".	Inclusão do equipamento E9778 nas composições de custos 5605926, 5605927, 5605928, 5605932, 5605934, 5605935, 5605936 e 5605937.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019
90	Abril/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	Inconsistência no consumo unitário do insumo "M1853 - Aço para tirantes 750 MPa" na composição de custos "Tirante de barra de aço 750 MPa D = 40 mm ancorado na rocha com resina de poliéster - carga de trabalho permanente de 377 kN - fornecimento, perfuração e instalação - Código SICRO: 5605937".	Alteração do consumo unitário do insumo M1853 de 5,96250 kg para 8,62875 kg. na composição de custos 5605937.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019
91	Abril/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	Inconsistência nas composições de custos dos serviços de "Base alargada de tubulão a ar comprimido" e "Escavação manual de fuste de tubulão a ar comprimido".	Alteração da produção da equipe e consumos horários dos insumos E9019, E9659, E9671 e P9824 nas composições de custos 6106188, 6106189, 6106190, 6106200, 6106201, 6106202, 6106338, 6106339, 6106337, 6106213, 6106214, 6106212, 6106316, 6106319, 6106322, 6106315, 6106317, 6106320, 6106323, 6106318 e 6106321.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019
92	Abril/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	Incoerência na adoção do insumo "M1378 - Chapa de aço ASTM A36" na composição de custos "Forma metálica em chapa 1/8" para poita trapezoidal - utilização de 50 vezes - confecção, instalação e retirada - Código SICRO: 3108071", em detrimento ao insumo "M0560 - Desmoldante para formas".	Substituição do insumo M1378 pelo M0560 na composição de custos 3108071.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019
93	Abril/2019	Todas	Inclusão	Composições de Custos	Foram elaboradas composições de custos para os serviços "Material pétreo produzido em britador de mandíbulas móvel - camada final de aterro em rocha - Código SICRO: 4816017" e "Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira - camada final de aterro em rocha - Código SICRO: 4816015".	Inclusão das composições de custos 4816017 e 4816015.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019
94	Abril/2019	Todas	Inclusão	Relatório Sintético de Equipamentos	Em decorrência da criação da composição de custos do serviço de "Material pétreo produzido em britador de mandíbulas móvel - camada final de aterro em rocha - Código SICRO: 4816017", foi criado o insumo "E9151 - Britador de mandíbulas móvel, sem peneira, com capacidade de 140 m³/h - 170 kW".	Inclusão do equipamento E9151 no SICRO.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019
95	Abril/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	A utilização das atividades auxiliares "Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h - Código SICRO: 4816012" e "Rachão ou pedra de mão produzida - Código SICRO: 4816016" na composição de custos do serviço "Compactação de camada final de aterro de rocha - Código SICRO: 5502822" está inconsistente. Sendo assim, procedeu-se com a substituição destas pela composição de custos "Material pétreo produzido em britador de mandíbulas móvel - camada final de aterro em rocha - Código SICRO: 4816017".	Exclusão das atividades auxiliares 4816012 e 4816016 e inclusão da atividade auxiliar 4816017 na composição de custos 5502822.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019
96	Abril/2019	Todas	Inclusão	Composições de Custos	Foram elaboradas composições de custos para os serviços de "Levantamento batimétrico multifeixe - Código SICRO: 1817720", "Levantamento hidrométrico com ADCP em rios com velocidade de corrente de 0,5 a 1,0 m/s - Código SICRO: 1817721", "Levantamento hidrométrico com ADCP em rios com velocidade de corrente de 1,0 a 1,5 m/s - Código SICRO: 1817722" e "Levantamento hidrométrico com ADCP em rios com velocidade de corrente acima de 1,5 m/s - Código SICRO: 1817723".	Inclusão das composições de custos 1817720, 1817721, 1817722 e 1817723.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019
97	Abril/2019	Todas	Inclusão	Relatório Sintético de Equipamentos	Em função da incorporação dos serviços de "Levantamento batimétrico multifeixe - Código SICRO: 1817720", "Levantamento hidrométrico com ADCP em rios com velocidade de corrente de 0,5 a 1,0 m/s - Código SICRO: 1817721", "Levantamento hidrométrico com ADCP em rios com velocidade de corrente de 1,0 a 1,5 m/s - Código SICRO: 1817722" e "Levantamento hidrométrico com ADCP em rios com velocidade de corrente acima de 1,5 m/s - Código SICRO: 1817723", foram criados os insumos "E9673 - Equipamento de batimetria multifeixe", "E9674 - Equipamento de medição de descarga líquida com ADCP" e "E9676 - Embarcação de apoio - 120 HP".	Os equipamentos E9673, E9674 e E9676 foram incluídos no SICRO.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019
98	Abril/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	Descontinuidade de produção do insumo "M3243 - Película retrorrefletiva tipo VIII".	Inclusão do material "M3236 - Película retrorrefletiva Tipo III + SI" nas seguintes composições de custos: "Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio contínua - utilização de 10 vezes - Código SICRO: 5213390", com consumo unitário de 0,03600 m²; "Barreira de sinalização tipo II de direcionamento ou bloqueio - utilização de 10 vezes - Código SICRO: 5213386", com quantidade de 0,07200 m²; "Barreira de sinalização tipo III de direcionamento ou bloqueio - utilização de 10 vezes - Código SICRO: 5213387", com quantidade de 0,10800 m²; "Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tapume - utilização de 3 vezes - Código SICRO: 5213839", com quantidade de 0,33333 m²; Exclusão do insumo M3243 do SICRO.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019
99	Abril/2019	Todas	Exclusão	Composições de Custos	A composição de custos referente ao serviço de "Tela de proteção para roçada em tubo galvanizado 4,0 X 1,5 m - Código SICRO: 4919545" é prescindível ao sistema, uma vez que as atividades pertinentes à execução do serviço estão contempladas na composição de custos "Roçada com roçadeira costal - Código SICRO 4915776".	Exclusão da composição de custos 4919545.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019
100	Abril/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	Incompatibilidade entre os valores do overflow informados no Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes com aqueles considerados nas composições de custos de dragagem com Hopper do SICRO.	Alteração na produção da equipe das composições de custos de dragagem com Hopper para os materiais areia média, areia grossa, cascalho e cascalho fino.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019
101	Abril/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	Equívoco na alocação dos equipamentos "E9601 - Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP" e "E9608 - Lancha de apoio - 40 HP" nas composições de custos de dragagem.	Exclusão dos equipamentos E9601 e E9608 das composições de custos de dragagem.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019

Ordem	Mês-Base	Unidade da Federação	Natureza da Ocorrência	Objeto	Descrição da Ocorrência	Ação Resultante	Momento da Ação	Data da Publicação do Relatório de Ocorrências
102	Abril/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	Equívoco na alocação da mão de obra "P9860 - Mergulhador" nos serviços de carga, descarga e transporte de material pétreo para molhes com uso de batelões.	Exclusão do insumo P9860 das composições de custos 3606579, 3606580, 3606581, 3606582, 3606583, 3606584, 3606585, 3606586, 3606587, 3606588 e 3606589.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019
103	Abril/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	Inconsistência na quantidade atribuída à atividade auxiliar "2407972 - Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi" na composição de custos do serviço de "Injeção de fissuras em estruturas de concreto com adesivo estrutural de base epóxi de baixa viscosidade - fornecimento e aplicação - Código SICRO: 4915645".	Alteração do consumo unitário da atividade auxiliar 2407972 de 0,13333 kg para 1,20000 kg na composição de custos 4915645.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019
104	Abril/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	Ausência das parcelas referentes ao tempo fixo e momento de transporte do material "M1392 - Bico para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi" na composição de custos "Injeção de fissuras em estruturas de concreto com adesivo estrutural de base epóxi de baixa viscosidade - fornecimento e aplicação - Código SICRO: 4915645".	Inclusão das parcelas de tempo fixo e momento de transporte do material M1392 na composição de custos 4915645.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019
105	Abril/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	Ausência de padronização na descrição das composições de custos de fornecimento e implantação de placas de advertência ou regulamentação em aço.	Alteração da descrição nas composições de custos 5213464, 5213465, 5213466, 5213467, 5213468, 5213469, 5213470, 5213471, 5213440, 5213441, 5213442, 5213443, 5213444, 5213445, 5213446, 5213447, 5213448, 5213449, 5213450, 5213451, 5213452, 5213453, 5213454, 5213455, 5213456, 5213457, 5213458, 5213459, 5213460, 5213461, 5213462 e 5213463.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019
106	Abril/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	Inconsistência no consumo unitário do material "M0056 - Ferramenta de corte para removedora de faixa de sinalização (Smith Cutter)" na composição de custos "Remoção de sinalização horizontal por fresagem - Código SICRO: 5213830".	Alteração do consumo unitário do insumo M0056 de 0,00500 un para 0,00050 un na composição de custos 5213830.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019
107	Abril/2019	Todas	Inclusão	Composições de Custos	Foram elaboradas composições de custos para serviços de manutenção rodoviária, a saber: "Selagem de trinças mecanizada em pavimento flexível com emulsão - areia comercial - Código SICRO: 4915626"; "Reparo localizado com pintura de ligação - demolição mecânica e serra - Código SICRO: 4915632"; "Mistura betuminosa a frio executada em betoneira - faixa C - areia e brita comerciais - Código SICRO: 4916290"; "Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição manual - Código SICRO: 4915630" e "Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica e serra - Código SICRO: 4915631".	Inclusão das composições de custos 4915626, 4915632, 4916290, 4915630 e 4915631.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019
108	Abril/2019	Todas	Inclusão	Relatório Sintético de Equipamentos	Em decorrência da criação de composições de custos afetas aos serviços de manutenção rodoviária, foram criados os insumos "E9154 - Equipamento para selagem com material asfáltico rebocável - 35 kW" e "E9155 - Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 600 l - 5,2 kW".	Os equipamentos E9154 e E9155 foram incluídos no SICRO.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019
109	Abril/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	Inconsistência nas composições de custos dos serviços de "Tapa buraco com demolição manual - Código SICRO: 4915678" e "Tapa buraco com serra corta piso - Código SICRO: 4915757".	Inclusão dos insumos E9155 e M1946 nas composições de custos 4915678 e 4915757, bem como alteração de suas respectivas descrições.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019
110	Abril/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	Inconsistência nas composições de custos dos serviços de "Remendo profundo com demolição manual - Código SICRO: 4915692" e "Remendo profundo com demolição mecânica e serra - Código SICRO: 4915746".	Inclusão dos insumos E9155 e M0104 nas composições de custos 4915692 e 4915746, bem como alteração de suas respectivas descrições.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019
111	Abril/2019	Todas	Inclusão	Relatório Sintético de Materiais	Alteração da especificação do material dos purgadores no âmbito do SICRO.	Inclusão do material M3353 no SICRO. Substituição dos insumos M2394, M2395, M2396, M2397, M2398, M2399, M2400, M2401, M2402, M2403, M2404, M2405, M2406, M2407, M2408, M2409, M2410, M2411, M2412, M2413, M2414, M2415 e M2416 pelo insumo M3353 nas composições de custos dos serviços de "ancoragem passiva aderente - fornecimento e instalação" e "banha metálica, com montagem e injeção de nata de cimento. Exclusão dos materiais M2394, M2395, M2396, M2397, M2398, M2399, M2400, M2401, M2402, M2403, M2404, M2405, M2406, M2407, M2408, M2409, M2410, M2411, M2412, M2413, M2414, M2415 e M2416.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019
112	Abril/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	Inconsistência nas composições de custos dos serviços de bainhas metálicas.	Inclusão dos insumos M2422 e M3353 nas composições de custos 4507851, 4507852, 4507853, 4507854, 4507855, 4507856, 4507857 e 4507858.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019
113	Abril/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	Consumo horário de mão de obra subdimensionado na composição de custos do serviço de "Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h - Código SICRO: 1106128".	Alteração do consumo horário da categoria profissional P9821 de 0,80000 h para 1,00000 h e da categoria P9824 de 4,00000 h para 7,00000 h, na composição de custos 1106128.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019
114	Abril/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	Inconsistência no consumo unitário do insumo "M0345 - Cal hidratada" na composição de custos "Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - areia extraída - Código SICRO: 1109623".	Alteração do consumo unitário do insumo M0345 de 59,42984 kg para 59,42948 kg, na composição de custos 1109623.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019
115	Abril/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	Inconsistência no consumo unitário da atividade auxiliar "Concreto fck = 40 MPa para projeção via úmida - confecção em central dosadora de 30 m³/h - Código SICRO: 1207709" nas composições de custos dos serviços de concreto projetado via úmida em túneis classe II.	Alteração do consumo unitário da atividade auxiliar 1207709, de 1,15000 m³ para 1,17500 m³, nas composições de custos 1207688, 1207687, 1207686 e 1208341.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019
116	Abril/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	Critério de arredondamento inconsistente nas produções das equipes dos serviços de tubulão a céu aberto.	Alteração da produção da equipe das composições de custos 6106182, 6106183, 6106194, 6106332 e 6106207.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019
117	Abril/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	Inconsistência no consumo unitário do insumo "E9740 - Quadro tubular contraventado para andaime de 1 x 1 x 1 m com capacidade de 2 t" na composição de custos do serviço de "Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,40 m - brita comercial - Código SICRO: 0605682".	Alteração na quantidade do equipamento E9740 de 2,00000 h para 4,00000 h na composição de custos 0605682.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019
118	Abril/2019	Todas	Exclusão	Pesquisa de Preços	Em virtude do caráter particular das misturas de concreto definidas em projeto, a determinação de um preço de referência aderente a todas as situações e condicionantes locais é inviável. Dessa forma, o preço do insumo "M0614 - Concreto usinado Fctmk = 4,5 MPa" não será mais divulgado no SICRO.	Exclusão do preço do insumo M0614.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019
119	Abril/2019	Todas	Exclusão	Composições de Custos	Incoerência na adoção do equipamento "E9140 - Equipamento Clip Driver para grampos elásticos - 20,6 kW" na composição de custos do serviço de "Colocação mecanizada de grampo elástico - Código SICRO: 3009079".	Substituição do insumo E9140 pelo E9149 na composição de custos 3009079. Adequação da produção da equipe da composição de custos 3009079 de 1,13829 km para 0,18995 km. Exclusão do insumo E9140 dentro o rol de equipamentos do SICRO.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019

Ordem	Mês-Base	Unidade da Federação	Natureza da Ocorrência	Objeto	Descrição da Ocorrência	Ação Resultante	Momento da Ação	Data da Publicação do Relatório de Ocorrências
120	Abril/2019	Todas	Exclusão	Composições de Custos	A atividade auxiliar "Hidrossemeadura - Código SICRO: 4413905" está prevista equivocadamente na composição de custos "Regularização de bota-fora com espalhamento, compactação e execução de hidrossemeadura - Código SICRO: 4413984".	Exclusão da atividade auxiliar 4413905 da composição de custos 4413984. Alteração da descrição da composição de custos 4413984 de "Regularização de bota-fora com espalhamento, compactação e execução de hidrossemeadura" para "Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação".	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019
121	Abril/2019	Todas	Alteração	Relatório Sintético de Equipamentos	Em decorrência do estudo acerca do consumo de combustível dos equipamento empregados no SICRO, procedeu-se com adequação do coeficiente de consumo de combustível destes no cálculo do custo horário.	Alteração no coeficiente de consumo de combustível dos equipamentos.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019
122	Abril/2019	Todas	Inclusão	Relatório Sintético de Equipamentos	Em decorrência do estudo acerca do consumo de combustível dos equipamento empregados no SICRO, foram criados os insumos "A9319 - Cavalo mecânico 4 x 2, PBT 16.000 kg - 240 kW - Motorista de veículo especial", "A9322 - Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 9.600 kg e distância entre eixos 3,7 m - 115 kW - Motorista de caminhão", "A9323 - Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 14.300 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - Motorista de caminhão", "A9331 - Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 17.100 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - Motorista de caminhão", "A9332 - Caminhão plataforma 6 x 2, PBT 24.100 kg e distância entre eixos 4,8 m - 188 kW - Motorista de caminhão", "A9333 - Caminhão plataforma 8 x 2, PBT 29.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 188 kW - Motorista de caminhão", "A9334 - Caminhão plataforma 8 x 2, PBT 29.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 188 kW - Motorista de veículo especial" e "A9335 - Cavalo mecânico estradeiro 6 x 2, PBT 23.000 kg - 265 kW - Motorista de caminhão".	Inclusão dos equipamentos A9319, A9322, A9323, A9331, A9332, A9333, A9334 e A9335.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019
123	Abril/2019	Todas	Exclusão	Relatório Sintético de Equipamentos	Identificação de equipamentos com uso descontinuado no sistema, quais sejam: "E9531 - Equipamento de sondagem a percussão com motobomba - 2,5 kW" e "E9533 - Sonda rotativa com motor, bombas, mastro e cabeçote - 20 kW".	Exclusão dos equipamentos E9531 e E9533.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019
124	Abril/2019	Todas	Alteração	Relatório Sintético de Equipamentos	Descrição inconsistente dos equipamentos "E9517 - Compressor de ar portátil de 912 PCM - 184 kW", "E9648 - Compressor de ar portátil de 896 PCM - 264 kW", "E9080 - Carrelone com capacidade máxima de 70 t - 24 kW" e "E9254 - Dobradeira viradeira manual comprimento máximo de dobra de até 2000 mm 15 kW".	Alteração na descrição de "E9517 - Compressor de ar portátil de 912 PCM - 184 kW" para "E9517 - Compressor de ar portátil de 912 PCM - 242 kW"; Alteração na descrição de "E9648 - Compressor de ar portátil de 896 PCM - 264 kW" para "E9648 - Compressor de ar portátil de 896 PCM - 213 kW"; Alteração na descrição de "E9080 - Carrelone com capacidade máxima de 70 t - 24 kW" para "E9080 - Carrelone com capacidade máxima de 70 t"; e Alteração de "E9254 - Dobradeira viradeira manual comprimento máximo de dobra de até 2000 mm 15 kW" para "E9254 - Dobradeira viradeira manual comprimento máximo de dobra de até 2.000 mm".	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019
125	Abril/2019	Todas	Alteração	Relatório Sintético de Equipamentos	Identificação de incompatibilidade entre equipamentos e os respectivos implementos.	Alteração dos implementos dos equipamentos compostos E9013, E9027, E9037, E9082, E9146, E9509, E9571, E9605, E9669, E9670, E9680, E9693 e E9792.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019
126	Abril/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	Inconsistência do consumo horário do equipamento "E9524 - Motoniveladora - 93 kW" na composição de custos "Manutenção de caminho de serviço - Código SICRO: S503018".	Alteração no consumo horário do insumo E9524 de 8,00000 h para 1,00000 h na composição de custos S503018.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019
127	Abril/2019	Todas	Exclusão	Composições de Custos	A composição de custos do serviço de "Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga de até 2 t/m ² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,0 m - utilização de 10 vezes - fornecimento, instalação e retirada - Código SICRO: 2106234" e consequentemente o insumo "M0535 - Quadro tubular contraventado com acessórios de 1,0 x 1,0 x 1,0 m ³ e capacidade de 2 t por poste" são prescindíveis ao sistema de custos.	Exclusão da composição de custos 2106234 e do material M0535 do SICRO.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019
128	Abril/2019	Todas	Alteração	Relatório Sintético de Materiais	Inconsistência na descrição do insumo "M0536 - Quadro tubular contraventado com acessórios de 1,0 x 1,0 x 1,2 m ³ e capacidade de 6 t por poste".	Alteração da descrição do insumo M0536 de "Quadro tubular contraventado com acessórios de 1,0 x 1,0 x 1,2 m ³ e capacidade de 6 t por poste" para "Quadro tubular contraventado com acessórios de 1,0 x 1,0 x 1,2 m e capacidade de 6 t por poste".	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019
129	Abril/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	Inconsistências na estrutura analítica da composição de custos do serviço de "Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga de 2,0 a 3,8 t/m ² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m - utilização de 10 vezes - fornecimento, instalação e retirada - Código SICRO: 2106235".	Substituição da categoria profissional "P9808 - Carpinteiro" pelo "P9830 - Montador"; Alteração no consumo unitário do insumo "M0536 - Quadro tubular contraventado com acessórios de 1,0 x 1,0 x 1,2 m e capacidade de 6 t por poste", de 0,01333 un para 0,00267 un e; Inclusão das parcelas de tempo fixo e momento de transporte do insumo M0536. Adequação na descrição da composição de custos 2106235 de Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga de 2,0 a 3,8 t/m ² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m - utilização de 10 vezes - fornecimento, instalação e retirada" para "Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga até 3,8 t/m ² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m - utilização de 50 vezes - fornecimento, instalação e retirada".	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019
130	Abril/2019	Todas	Inclusão	Composições de Custos	Foram elaboradas composições de custos referentes aos serviços de "Enfilagem tubular sistema autopercufurante D = 76 mm – Código SICRO: 6219508" e "Enfilagem tubular sistema convencional Schedule 40 D = 65 mm - Código SICRO: 6219511".	Inclusão das composições de custos 6219508 e 6219511, bem como a inclusão dos insumos M1748, M1751, M1752 e E9551.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019
131	Abril/2019	Todas	Exclusão	Composições de Custos	Em virtude da criação das composições de custos referentes aos serviços de "Enfilagem tubular sistema autopercufurante", as composições de custos dos serviços de "Enfilagem tubular injetada sistema AT D = 76 mm em túnel classe VI - 6219506", "Enfilagem tubular injetada sistema AT D = 76 mm em túnel classe V - 6219507", "Enfilagem tubular injetada sistema Symmetrix D = 76 mm em túnel classe V - 6219509", "Enfilagem tubular injetada sistema Symmetrix D = 76 mm em túnel classe VI - 6219510", "Enfilagem tubular injetada em aço SCH 40 D = 65 mm em túnel classe VI - Código SICRO: 6219512", "Enfilagem tubular injetada em aço SCH 40 D = 50 mm em túnel classe V - Código SICRO: 6219513", "Enfilagem tubular injetada em aço SCH 40 D = 50 mm em túnel classe VI - Código SICRO: 6219515" e "Enfilagem tubular injetada em aço SCH 40 D = 65 mm em túnel classe V - Código SICRO: 6219516", se mostraram dispensáveis ao sistema de custos.	Exclusão das composições de custos 6219506, 6219507, 6219509, 6219510, 6219512, 6219513, 6219515 e 6219516, bem como a exclusão dos insumos M1646, M1647, M1652, M1746 e M1764.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019
132	Abril/2019	Todas	Alteração	Relatório Sintético de Materiais	Inconsistência na descrição dos insumos "M1653 - Bit piloto sistema Symmetrix de 76 mm" e "M1747 - Tubo de aço do sistema Symmetrix de 76,2 x 8 mm".	Alteração da descrição nos insumos: "M1653 - Bit piloto sistema Symmetrix de 76 mm" para "M1653 - Bit piloto para sistema autopercufurante de 76 mm"; "M1747 - Tubo de aço do sistema Symmetrix de 76,2 x 8 mm" para "M1747 - Tubo de aço para sistema autopercufurante de 76 mm".	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019

Ordem	Mês-Base	Unidade da Federação	Natureza da Ocorrência	Objeto	Descrição da Ocorrência	Ação Resultante	Momento da Ação	Data da Publicação do Relatório de Ocorrências
133	Abril/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	Inconsistência nas composições de custos dos serviços de "Pregagem da frente com vergalhão de fibra de vidro D = 25 mm com perfuração em D = 75 mm e injeção de calda de cimento - exceto perfuração - Código SICRO: 6219433" e "Pregagem da frente em tubo de PVC D = 50 mm com perfuração em D = 100 mm e injeção de argamassa de cimento e areia 1:2 - exceto perfuração - Código SICRO: 6205801".	Inclusão do equipamento E9779 nas composições de custos 6219433 e 6205801.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019
134	Abril/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	Inconsistência na produção da equipe do serviço "Usinagem de brita graduada tratada com cimento e brita comercial em usina de 300 t/h - Código SICRO: 6416042".	Alteração da produção da equipe na composição de custos "Usinagem de brita graduada tratada com cimento e brita comercial em usina de 300 t/h - Código SICRO: 6416042" de 113,80 m³ para 113,18 m³;	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019
135	Abril/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	Inconsistência nos critérios de arredondamento das produções das equipes dos serviços de confecção de tubos de concreto armado.	Alteração da produção da equipe das seguintes composições de custos: 0804467 de 5,18800 m para 5,18750 m; 0804466 de 5,18800 m para 5,18750 m; 0804477 de 5,11800 m para 5,18750 m; 0804476 de 5,11800 m para 5,18750 m; 0804487 de 5,11800 m para 5,18750 m; 0804486 de 5,11800 m para 5,18750 m; 0804497 de 5,11800 m para 5,18750 m; 0804496 de 5,11800 m para 5,18750 m.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019
136	Abril/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	Inconsistência na produção da equipe da composição de custos "Lastro de areia comercial - espalhamento mecânico - Código SICRO: 2003844".	Alteração da produção da equipe da composição de custos sob Código SICRO: 2003844 de 305,00 m³ para 305,14 m³.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019
137	Abril/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	Inconsistência na composição de custos "Meio fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia extraída e brita produzida - Código SICRO: 2003948".	Alteração da produção da equipe da composição de custos sob Código SICRO: 2003948 de 99,22 m para 92,22 m.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019
138	Abril/2019	Todas	Alteração	Composições de Custos	Inconsistência na produção da equipe da composição de custos "Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de concreto de seção quadrada de 11 cm a cada 2,5 m e esticador de 15 cm a cada 50 m - areia extraída e brita produzida - Código SICRO: 3713609".	Alteração da produção da equipe da composição de custos sob Código SICRO: 3713609 de 10,00 m para 15,00 m.	Na data de divulgação dos arquivos do SICRO referentes ao mês-base de abril de 2019.	18 de outubro de 2019